

九、验收结论

验收组结论：

茂名市中医院（新院区）废水排放口（DW001）在线监控设备化学需氧量、氨氮、PH、超声波明渠流量计、环保数采仪、水质自动采样仪安装、运行调试、数据采集、联网情况、制度建设等方面基本符合污染源在线监测系统验收要求，化学需氧量、氨氮、PH、流量等项目的验收比对检测结果均合格。验收组根据以上内容一致认为该公司在线监测系统满足国家相关技术要求，同意通过验收。

十、验收组成员

序号	姓名	工作单位	职务/职称	签字
1	李凯凤	茂名市中医院	副科	李凯凤
2	钟志梯	茂名市中医院	职员	钟志梯
3	柯文光	茂名市中医院	职员	柯文光
4	马世伟	中广环保装备制造(广州)有限公司	部长	马世伟
5	李昕	广东西江检测技术有限公司	技术员	李昕
6	陶文斌	广州怀信环境技术有限公司	高工	陶文斌
7				
8				
9				
10				
11				
12				

